


寸法図



▼ 注意

DELAYスイッチはON状態で
使用してください。

遅延時間

DELAY ON: 5~10 秒

DELAY OFF: 0 秒